

SACRE STAGIAIRE !!!

Le stagiaire de l'entreprise a mélangé les développements de pièces à réaliser. A toi de relier le développement donné par METALFOX avec la bonne définition des cotes !!

Saisie des cotes		Développement	
A	<p style="text-align: center;">OBTENIR LE FICHER</p> <p style="text-align: center;">mm / deg - Cotes intérieures</p>	1	
B	<p style="text-align: center;">OBTENIR LE FICHER</p> <p style="text-align: center;">mm / deg - Cotes intérieures</p>	2	
C	<p style="text-align: center;">OBTENIR LE FICHER</p> <p style="text-align: center;">mm / deg - Cotes extérieures</p>	3	
D	<p style="text-align: center;">OBTENIR LE FICHER</p> <p style="text-align: center;">mm / deg - Cotes intérieures</p>	4	

Saisie des cotes		Développement	
E	<p>OBTENIR LE FICHER</p> <p>mm / deg - Cotes intérieures</p> <p>Soudure(s) optimisée(s)</p>	5	
F	<p>OBTENIR LE FICHER</p> <p>mm / deg - Cotes extérieures</p>	6	
G	<p>OBTENIR LE FICHER</p> <p>mm / deg - Cotes extérieures</p>	7	

Réponse : _____
